

化隆县查甫乡人饮维修养护工程
“6·23”一般坍塌事故调查
处理评估报告

化隆县安全生产委员会办公室
2024年5月

目 录

一、事故基本情况	1
二、对事故相关责任人员和单位处理意见落实情况.....	2
三、事故发生单位事故防范和整改措施落实情况.....	3
四、 评估结论	4

化隆县查甫乡人饮维修养护工程“6·23”一般坍塌事故调查处理评估报告

2023年6月23日下午15时15分左右，化隆县查甫乡来洞村人饮维修养护工程一施工点发生一起因土崖崖体松动坍塌，造成2人死亡的事故，直接经济损失为209.657267万元。

评估小组根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对《化隆县查甫乡人饮维修养护工程“6·23”一般坍塌事故调查报告》落实情况进行了总结评估，现将有关事项报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年6月23日中午，冶某某德等人在工地休息区吃完午饭后，约13时10分左右，冶某某德到达施工现场，坐在挖机驾驶室玩手机，不一会看见村支书才某某知到了施工现场，并与冶某沙、冶某海面向南面背靠土崖，在管网沟槽北边商议水渠与水管交叉安装的相关事宜。约15时15分，冶某某德突然听见轰隆一声，赶忙抬头看见尘土飞扬，等到尘土消散，冶某某德跑到现场，村支书和施工人员王某军大叫有人被埋了，同时看到旁边土崖部分崖体坍塌下来，冶某某德连忙开挖机过去，同时，村支书才某某知把另外地方的

施工人员叫过来一块挖，大约花了十二三分钟，冶某海被挖了出来，鼻子和耳道里塞满了尘土，呈昏迷状态，四五分钟后，冶某沙也被挖了出来，村支书才某某知等人立即安排人员用皮卡车将 2 人送往县人民医院经抢救无效死亡。

（二）事故处置及善后情况

化隆县应急管理局接到报案后，立即会同县公安、水利和查甫乡人民政府赶赴事发现场，对事故进行进一步调查处置，并责令该公司停止来洞村人饮管网建设活动，并按规定向县人民政府和海东市应急管理局上报了事故情况。经协商，6 月 24 日与死者家属达成死亡赔偿协议，善后事宜完成。

二、对事故相关责任人员和单位处理意见落实情况

（一）免于追究责任人员（2 人）

1. 冶某沙，男，43 岁，系平安建青路桥有限公司劳务人员。已在事故中死亡，免于追究其相关法律责任。

2. 冶某海，男，41 岁，系平安建青路桥有限公司劳务人员。已在事故中死亡，免于追究其相关法律责任。

（二）给予行政处罚的相关人员（3 人）

1. 吴某如，男，47 岁，系平安建青路桥有限公司法定代表人。2023 年 11 月 20 日，化隆县应急局下达行政处罚决定书（化）应急罚当〔2023〕18 号，处以相应的行政处罚。

2. 盛某，女，33 岁，系平安建青路桥有限公司化隆项目部经理，化隆县应急局下达行政处罚决定书（化）应急罚

当〔2023〕17号,处以相应的行政处罚。

3.周某文,男,27岁,系平安建青路桥有限公司化隆人饮维修养护项目现场安全管理人员,化隆县应急局下达行政处罚决定书(化)应急罚当〔2023〕19号,处以相应的行政处罚。

(三) 事故有关单位处理情况

平安建青路桥有限公司。2023年8月4日,化隆县应急局下达行政处罚决定书(东)应急罚〔2023〕16号,处以相应的行政处罚。并建议由县水利局对其进行约谈。

三、事故发生单位事故防范和整改措施落实情况

1.平安建青路桥有限公司作为施工单位,事后立即召开事故警示教育大会,对施工现场进行了全覆盖的隐患排查,期间共检查出31条隐患,从记录中看均已整改完毕;对全体人员进行了为期3天的安全教育、培训。组织开展应急处置演练2次。

2.中元方工程咨询有限公司作为监理单位,深刻吸取了事故教训,严格履行监理职责,严格审核施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,按规定做好旁站、巡视和验收监督,及时发现隐患,及时督促整改,及时正式向项目部反馈,并对安全隐患整改情况进行复查验收,形成工作闭环。

3.查甫乡人民政府对辖区内企业进行了排查登记,期间

多次召开会议，深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述及安全生产指示批示精神，贯彻落实全国、全省安全生产工作要求，及时安排部署安全生产相关工作，并组织人员对辖区内的施工单位进行了隐患排查。

4. 化隆县水利局事故发生后立即召集水利方面的施工单位，召开警示教育大会，统筹安排重点工作任务。领导班子成员带头开展安全生产工作督导检查，共排查出隐患 72 条，已完成闭合管理 72 条。

四、评估结论

化隆县查甫乡人饮维修养护工程“6.23”一般坍塌事故调查经过评估表明，案件事实清楚、证据确凿，在规定期限内提交事故调查报告，严格依法依规追究事故责任单位和责任人员的责任，对责任单位和责任人员的处理意见、引用法律准确恰当，事故相关单位整改措施落实到位，相关单位和人员行政处罚落实到位，事故发生单位事故防范和整改措施落实基本到位，属地乡镇政府和行业监管部门汲取事故教训深刻，加强安排部署，加大监管执法力度，强化宣传教育，采取的防措施取得了良好成效。