

附件 2

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	群科旅游服务中心及辅助设施项目		填报日期	2026.7.20
地理位置	<u>海东市（州）化隆县（市、区）群科新</u> <u>区镇（乡）</u> <u>村</u> <u>群科镇格尔麻村</u>		占地面积（m ² ）	747
	中心坐标（2000 国家大地坐标系）经度： 纬度：			
☐ 土地使用权人/ ☒ 土地储备机构/ ☐ 其他_____： 统一社会信用代码或身份证号：12632127MB1U8352XC 法定代表人或主要负责人：冶敦颐 联系人： 杨雨虹 联系电话：18197207530				
土地使用权取得 或回收时间	2025 年 12 月 30 日	变更前土地使用 权人	化隆县土地储备中心	
地块调查红线及 四至范围	化隆县群科镇格尔麻村 同时另附表、续图 1，注明地块拐点坐标表、红线图及四至范围图等。			
地块原用途	农用地	现规划用途	☐ 居住用地： ☒ 公共管理与公共服务 用地： <u>文化活动用地</u>	
地块历史情况	1. 历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤 的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2. 历史曾涉及环境污染事故，不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、 填埋，有毒有害物质储存与输送，污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3. 历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区（在产或 关停）可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4. 历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5. 历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6. 现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象，存在其他污染情形，属于 安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7. 其他需要说明的情况。			

地块现状情况 (现场情况)	项目已建成，现补办用地手续。
调查结论	地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 该用地建设及项目资料齐全，权属清晰，面积准确，无争议，未发现土地违法行为。  2026年 8月 11日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 该用地原用途为建设用地，实地核查未发现土壤污染现象。  2026年 8月 11日	

填表说明：

- 1.本表适用于未发现土壤污染线索的住宅用地、公共管理与公共服务用地的土壤污染状况调查。
- 2.土壤污染状况调查责任主体自行填写相关内容并签字、盖章后，将简化调查表及续表、



续图 1、续图 2 一并报所在地县（市、区、行委）生态环境局，由所在地县（市、区、行委）生态环境局商同级自然资源主管部门联合进行现场检查，经查属实后由检查单位在调查表上签署意见、盖章，报送市级生态环境部门、自然资源部门备案。

3. 地块基础信息应从县（市、区、行委）自然资源主管部门获取。

4. 组织现场核实时，应严格把关，认真核实地块实际情况与适用简易调查程序的符合性。

5. 对可能受周边污染源排污或非法倾倒、填埋、排放有毒有害物质等行为影响，或存在土壤或地下水受污染迹象的农用地、未利用地，以及曾用作工矿用地的地块，应当按《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1—2019）开展调查。

6. 此表可结合各地的工作实际进一步修订完善。

续表

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)


地块名称：群科旅游服务中心及辅助设施项目

序号	X 轴	Y 轴
1	3987744.354	34500908.868
2	3987728.350	34500932.080
3	3987706.368	34500916.924
4	3987722.741	34500893.966
5	3987744.354	34500908.868
6		
7		
8		
9		
10		
11		

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：群科旅游服务中心及辅助设施项目



续图 2

地块现状照片

地块名称：群科旅游服务中心及辅助设施项目



拍摄时间：

群科新区旅游服务中心项目联合调查照片

