


化隆县昂思多镇阿卡拉建筑石料用石灰岩矿矿山地质环境问题现状图

比例尺 1:1000



拟设置采矿权范围拐点坐标

拐点号	2000坐标系(3°带)第34带	
	X	Y
J01	4012362.61	34506450.88
J02	4012499.55	34506540.69
J03	4012555.61	34506647.16
J04	4012398.60	34506753.65
J05	4012189.04	34506592.74

面积 0.0593km² 开采标高:3322m-3475m



图例

- 一、矿山地质环境影响程度现状评估
 - 矿山地质环境影响严重区
 - 矿山地质环境影响较轻区
- 二、地层时代及岩性
 - 第四系 Q⁴ 第四系风积黄土及腐植土
 - 下元古界 Pt₁d 砂岩灰岩(矿体)
- 三、矿山地质环境问题
 - 不稳定边坡代号
- 四、其他
 - 实测地质界线
 - 剖面线位置及编号
 - 开采面
 - 岩层产状
 - 等高线计曲线
 - 等高线首曲线
 - 乡村道路
 - 原采矿权范围及拐点
 - 拟设置采矿权范围及拐点
 - 评估区范围

青海隆成勘测工程有限公司化隆分公司

青海荣信达环境工程有限公司			
化隆县昂思多镇阿卡拉建筑石料用石灰岩矿矿山地质环境问题现状图	图号	2-1	
拟编 薛生林	顺序号	02	
审核 马存忠	比例尺	1:1000	
机助成图 王吉鹏	制图日期	2025.02	
报告主编 杜亚斌	资料来源	实测	
项目负责 马存忠			